

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Endereço da obra: Rua Tres fronteiras, nº 131, Bairro Jardim Peri – São Paulo

DATA 07/05/2020

Foi realizado DDS (Diálogo Diário de Segurança) com a equipe, abordando os assuntos:

- Uso e conservação dos epi's, uniformes, capacetes;
- Organização;
- Informações documentadas da implantação da ISO 45001;
- Medidas de prevenção contra o "Corona Vírus";
- Disponibilização de álcool em gel;
- Procedimento de "lavagem de mãos" e sua importância.



Obra isolada com tapume




DDS com os colaboradores

Refeitório limpo, organizado e adequado para fazer as refeições




Cavalete com informativo SSO

São Paulo, 07 de maio de 2020.



Kaio Fiquene Rodrigues

Instrutor 12360-3



KAIO F. RODRIGUES
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
RG / MTB 26469

Kaio Fiquene Rodrigues

TSSO RG/MTB 26469-SP

Claudio Soler

Diretor Técnico