

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Endereço da obra: Rua Tres Fronteiras, nº 131, Bairro Jardim Peri – São Paulo

DATA 12/05/2020

Foi realizado DDS (Diálogo Diário de Segurança) com a equipe, abordando os assuntos:

- Uso e conservação dos epi's, uniformes, capacetes;
- Ferramentas elétricas: cuidados e manutenção;
- Organização e limpeza no canteiro de obras;
- Informações documentadas da implantação da ISSO 45001;
- Medidas de prevenção contra o “Corona Vírus”;
- Disponibilização de álcool em gel
- Procedimento de “lavagem de mãos” e sua importância;
- Primeiros socorros;
- Higiene e saúde ocupacional;
- Importância das atividades físicas para uma boa saúde.



Colaboradores com os EPI's adequados e cavalete com informações de SSO

São Paulo, 12 de maio de 2020.



Kaie Fiquene Rodrigues

Instrutor 12360-3



KAIO F. RODRIGUES
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
RG / MTB 26469

Kaio Fiquene Rodrigues

TSSO RG/MTB 26469-SP



CMS Construções
Claudio Soler
CPF: 1146978-05
Diretor Tec. Operacional

Claudio Soler

Diretor Técnico